

第18表 被覆アーク溶接棒再乾燥温度一覧表

銅 種	銘 柄			再乾燥 温 度	乾 燥 時 間
ステンレス銅 WEL溶接棒	WEL 308	WEL 308FR	WEL 308HTS	200 ~ 250℃	1時間
	WEL 308N2	WEL 308L	WEL 308ELC		
	WEL 308ULC	WEL 308LA	WEL 308LK		
	WEL 308LN	WEL 309	WEL 309K		
	WEL 309L	WEL 309LB	WEL 309LK		
	WEL 309Nb	WEL 310	WEL 310Nb		
	WEL 312	WEL 16-8-2	WEL 316		
	WEL 316FR	WEL 316L	WEL 316ELC		
	WEL 316ULC	WEL 316LA	WEL 316LK		
	WEL 316LC	WEL 316LN	WEL 316CuL		
	WEL 316CS	WEL 316LM	WEL 317L		
	WEL 317LM	WEL 317ELC	WEL 317LN		
	WEL 630	WEL 318	WEL 330		
	WEL 347	WEL 347L	WEL 347LF		
	WEL 347H	WEL SN-1	WEL SN-5		
	WEL KM-1	WEL NCM-ZW	WEL 144ML		
	WEL 25M	WEL 904L	WEL 320LR		
	WEL 4439M	WEL 25-5	WEL 410		
WEL 430	WEL AH-4	WEL 50M			
WEL 410HT					
	WEL 310Mo	WEL HR3C	250 ~ 300℃	1時間	
	WEL 309Mo	WEL 309MoL	WEL 329J3L	300 ~ 350℃	1時間
	WEL 329J4L	WEL 410Ni	WEL 410H		
	WEL 13NiMo	WEL 13-4	WEL 410NiMo		
	WEL 2RM2	WEL SAVE25			
ステンレス銅 Zタイプ 溶接棒	WEL Z 308	WEL Z 308L	WEL Z 309	200 ~ 250℃	1時間
	WEL Z 309L	WEL Z 310	WEL Z 316		
	WEL Z 316L	WEL Z 347	WEL Z 317L		
	WEL 308ZZ	WEL 309ZZ	WEL 309LZZ		
ステンレス銅 AZタイプ 溶接棒	WEL AZ 308	WEL AZ 308L	WEL AZ 309	250 ~ 300℃	1時間
	WEL AZ 309L	WEL AZ 309MoL	WEL AZ 316		
	WEL AZ 316L	WEL AZ 317L			

銅 種	銘 柄			再乾燥 温 度	乾 燥 時 間
耐 熱 銅	WEL HH-30	WEL HM-40	WEL HS	250 ~ 300℃	1 時間
	WEL EHK-40KIA	WEL MR-1	WEL 22H		
	WEL HT-40				
	WEL IN-519			300 ~ 350℃	1 時間
ニ ッ ケ ル お よ び ニ ッ ケ ル 合 金	WEL Ni-1	WEL N-12	WEL N-26	250 ~ 300℃	1 時間
	WEL AC 182	WEL AC 112	WEL HB		
	WEL HX	WEL HC-4	WEL HA25		
	WEL HC-22	WEL HB-7			
	WEL MOCU-7	WEL DC 182	WEL DC 112	300 ~ 350℃	1 時間
銅 合 金	WEL Cu-90	WEL Cu-70		300 ~ 350℃	1 時間
鑄 鉄 用	WEL NIC 100S	WEL NIC 60	WEL MOC 70	70 ~ 80℃	30 分
硬 化 肉 盛	WEL S11	WEL S33	WEL S66	250 ~ 300℃	1 時間
	WEL EC-10			150 ~ 200℃	1 時間